

Numer wyceny 175322
Data wyceny 2020-02-04
Wycena na dzień 2020-02-04

Eurotax

Part of Autovista Group

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko / Adres: Urząd Gminy w Tworogu, 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16

DANE POJAZDU - KOD EC 0068596

Numer rejestracyjny / numer VIN / numer silnika:	STAAE61 / SUADW3CFT8S680755 / ---
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach:	2008-10-14 / 136
Przebieg rzeczywisty (km):	263 320
Przebieg standardowy / różnica (km):	770 000 / -506 680
Liczba właścicieli:	1
Stan pojazdu:	Przeciętny
Marka:	AUTOSAN
Model:	Tramp 2 Euro 4
Typ:	A0909L Tramp 2
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc:	Wysokopodłogowy / 2 / 39
Okres dostępności:	2007-04-01 - 2010-10-31
Pojemność silnika (ccm):	4500
Moc kW / KM:	136 / 185
Paliwo:	Diesel
Układ / liczba cylindrów:	R / 4
Skrzynia / liczba biegów:	M / 6

WYCENA POJAZDU

Sprzedaż

Notowanie Eurotax (baza danych 2020-02)	PLN	55 000
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	3 125
Korekta na przebieg	PLN	4 420
Wartość czynników podnoszących wartość	PLN	2 100
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-1 000

Wartość pojazdu (netto)	PLN	63 600
--------------------------------	------------	---------------

Rzecznik samochodowy
TUVPOL
mgr inż. Jakub Siuta
* RS 001683 *

CZYNNIKI PODNOSZĄCE WARTOŚĆ		Sprzedaż
• Radioodtwarzacz JVC	PLN	100
• Wyposażenie specjalistyczne - autobus szkolny	PLN	2 000
SUMA	PLN	2 100

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Sprzedaż
• Nieprawność tachografu cyfrowego (błędy)	PLN	-1 000
SUMA	PLN	-1 000

NOTATKI

Autor wyceny:

Rzecznik samochodowy mgr inż. Jakub Siuta, RS 001683.

Autobus szkolny. Liczba miejsc siedzących (włączając miejsce kierowcy) 42. Liczba miejsc stojących 13.

Powłoka lakierowana:

Lakier 2-warstwowy typu uni, kolor pomarańczowy. Grubość powłoki lakierowanej:

100 - 1440 µm. Naprawa blacharska lewy przód.

Za ponadnormatywne uszkodzenia uznano:

- pęknięcia powłoki lakierowanej - zderzak tył,
- korozja, odpryski lakieru, wżery, uszkodzenia mechaniczne - pokrywy schowków/bagażnika,
- odpryski lakieru, uszkodzenia mechaniczne - zderzak przód.

Ogumienie:

Matador Master FR2 285/70 R19,5 145/143 M. DOT 3115, 1608. Głębokość bieżnika ogumienia 3-5 mm.

Dokumentacja pojazdu:

- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu,
- potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC,
- karta gwarancyjna autobusu,
- karta gwarancyjna silnika Cummins,
- odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu,
- pozostałe dokumenty.

Załączniki:

- dokumentacja zdjęciowa.

